

# MECKLENBURGER LANDTECHNIK

Fricke Landmaschinen GmbH Bockel - Gyhum

Wichernstraße 2

27404 Bockel - Gyhum

Tel: 0049 (0) 4281712710

Fax: 0049 (0) 4281712717

## Deutz TTV 630 [997000102000395]

Année de fabrication: 2011

Date: 27.12.2024

Design:

Tracteur

Catégorie:

Tracteur

Puissance:

163 kW (221 CH)

Heures de fonctionnement:

5925

**49.900,00 €**

plus TVA 19% (59.381,00 € Brut)



## Équipement

|  |                  |
|--|------------------|
| Attelage                               | Automatique      |
| Entraînement                           | Toutes les roues |
| Nombre de cylindres                    | 6                |
| Phares en état de marche               | ✓                |
| Projecteur de travail n° arrière       | 6                |
| Numéro de la lampe frontale de travail | 10               |
| Phares arrière fonctionnels            | Halogène         |
| Phares avant en état de marche         | Halogène         |
| Ordinateur embarqué                    | ✓                |
| État                                   | Utilisé          |

## Description

- Pneus : 600/70R30 + 710/70R38
- Relevage avant
- Barre supérieure avant
- essieu avant à ressorts
- garde-boue pivotant
- 5 x boîtiers de commande DW à l'arrière
- Détection de la charge
- Système de freinage à air comprimé 1+2 circuit
- attelage automatique
- K80 Attelage fixe

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Frein à air</b>                    | ✓             |
| <b>DSE</b>                            | ✓             |
| <b>Hydraulique avant</b>              | ✓             |
| <b>Relevage avant</b>                 | ✓             |
| <b>essieu avant à ressorts</b>        | ✓             |
| <b>Vitesse</b>                        | 50            |
| <b>Boîte de vitesses</b>              | Stepless      |
| <b>Suspension de la cabine</b>        | mécanique     |
| <b>Climatisation</b>                  | Climatisation |
| <b>Accouplement à tête sphérique</b>  | Correction de |
| <b>Détection de la charge</b>         | ✓             |
| <b>L'air. Siège</b>                   | ✓             |
| <b>Plate-forme</b>                    | Cabine        |
| <b>Radio</b>                          | ✓             |
| <b>Pneu arrière</b>                   | 710/70-38     |
| <b>Pneus arrière en %.</b>            | 30            |
| <b>Pneus à l'avant</b>                | 600/70-30     |
| <b>Pneumatiques à l'avant en %.</b>   | 40            |
| <b>Conditions techniques</b>          | Bon           |
| <b>Unités de contrôle auxiliaires</b> | Électricité   |

- bras supérieur d'attelage mécanique à l'arrière
- Suspension de la cabine
- commande externe à l'arrière
- Éclairage de travail
- Siège du conducteur à suspension pneumatique
- Climatisation
- Radio
- Trappe de toit en verre