

CLAAS Volto 900 - Reparaturbedürftig ! [342]

Baujahr: 2014

Datum: 23.11.2024

Bauart:

Grünlandtechnik + Futtererntetechnik

Kategorie:

Kreiselheuer

4.900,00 €

zzgl. MwSt. 19% (5.831,00 € Brutto)



Ausstattungen

| | |
|------------------------|-----------|
| Arbeitsbreite | 8,70 |
| Beleuchtung | ✓ |
| Breitverteiler | ✓ |
| Zustand | Gebraucht |
| Kreiselanzahl | 6 |
| Technischer Zustand | defekt |
| Zinkenverlustsicherung | ✓ |

Beschreibung

- Irrtum-zwischenverkauf-vorbehalten-claas-volto-900-baujahr-2014modelljahr-2015
- Arbeitsbreite 8,70m
- 8 Kreiselkörper mit je 6 Zinkenarmen
- Gelenkwelle
- Reparaturbedürftig: Lager am Getriebe defekt
- zinkenarme-umsetzen-haben-kontakt-