

CLAAS Volto 900 - Reparaturbedürftig ! [342]

Année de fabrication: 2014

Date: 12.03.2025

Design:

Technologie des pâturages + technologie de récolte du fourrage

Catégorie:

Le faucheur rotatif

4.900,00 €
plus TVA 19% (5.831,00 € Brut)



Équipement

Largeur de travail	8,70
Éclairage	✓
Grand distributeur	✓
État	Utilisé
Nombre de rotors	6
Conditions techniques	défectueux
Prévention des pertes de fourchettes	✓

Description

- irrtum-zwischenverkauf-vorbehalten-claas-volto-900-baujahr-2014modelljahr-2015
- Largeur de travail 8,70m
- 8 corps de toupie avec 6 bras dentés chacun
- Arbre à cardan
- Besoin de réparation : roulement de transmission défectueux
- zinkenarme-umsetzen-haben-kontakt-