

CLAAS Volto 900 - Reparaturbedürftig ! [342]

Rok produkcji: 2014

Data: 12.03.2025

Projekt:

Technologia użytkowników zielonych + technologia zbioru pasz

Kategoria:

Obrotowy haymaker

4.900,00 €

plus VAT 19% (5.831,00 € Brutto)



Sprzęt

Szerokość robocza	8,70
Oświetlenie	✓
Szeroki dystrybutor	✓
Państwo	Używane
Liczba wirników	6
Stan techniczny	wadliwy
Zapobieganie utracie widelca	✓

Opis

- irrtum-zwischenverkauf-vorbehalten-claas-volto-900-baujahr-2014modelljahr-2015
- Szerokość robocza 8,70m
- 8 korpusów wirnika z 6 ramionami zębów każdy
- Wał Cardana
- Wymaga naprawy: Uszkodzone łożysko skrzyni biegów
- zinkenarme-umsetzen-haben-kontakt-